



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA VISTORIA REALIZADA EM RELAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BENEDITO FERREIRA CÉSAR

Secretaria de Obras

Foi realizada uma vistoria no local acima mencionado, a fim de se realizar uma obra de pavimentação da via. Primeiramente, efetuou-se a medição de toda a extensão da via com o auxílio de uma trena de fita, e posteriormente, analisaram-se as interferências necessárias que precisam ser realizadas, como mostrado a seguir:



Figura 1 – Interseção com SP-50



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP
12250-000**

prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>



Figura 2 – Foto da extensão da rua



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP
12250-000**

prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>



Figura 3 – Descida de água, formando canaleta natural.



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP
12250-000**

prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>



Figura 4 – Rua objeto deste relatório

Secretário de Obras
GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA SP 0601433985